⑩ 公開実用新案公報(U)

昭63-193980

®Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和63年(1988)12月14日

§B 62 D 1/18

8009-3D

審査請求 未請求 (全4頁)

❷考案の名称

テレスコピツク・ステアリング装置

②実 願 昭62-83304

23出 願 昭62(1987)5月30日

②考案者 木 下 里 志 ①出 願 人 富士機工株式会社 静岡県湖西市鷲津2028番地 富士機工株式会社鷲津工場内

東京都中央区日本橋本町3丁目1番13号

の代 理 人 弁理士 志賀 富士弥

外2名

匈実用新案登録請求の範囲


で動方向移動可能に嵌合するとともに、該インナーチューブにアツバーシャフトが軸中心で回転自在に同軸で支持され、かつ、該アツバーシャフトの上端部にステアリング表置において、前配アツバージャケットの上端部内周面にリング状のガイド部材を嵌合固定するとともに、前記インナーシャフトの上端部外周面に弾性リング状部材からなるアリビエーターを嵌合固定してなることを特徴とするテレスコピック・ステアリング装置。


図面の簡単な説明


学第1図から第7図は本考案の第1実施例を示し、第1図は半断面側面図、第2図は第1図A-A断面図、第3図は第1図B-B断面図、第4図は第1図C-C断面図、第5図は第1図X矢視部分図、第6図は要部の断面側面図、第7図は要部

の斜視図、第8図から第15図はは本考案の第2 実施例を示し、第8図は半断面側面図、第9図は 第8図D—D断面図、第10図は第8図E—E断 面図、第11図は第8図Y矢視部分図、第12図 は伸縮部の部分斜視図、第13図A,Bは第12 図の一部を示す側面図及び正面図、第14図及び 第15図は伸縮部の部分断面図、第16図及び第 17図は本考案の第3実施例を示し、第16図は 半断面部分側面図、第17図は第16図F—F断 面図である。


1……コラムジャケット、4……ロアージャケット、5,53……アッパージャケット、8,5 4……インナーチューブ、9……ステアリングシャフト、16,57……スプライン部(伸縮部)、18,58……アッパーシャフト、21,21a……リング、22……アリビエーター、50……ガイド部材。











傳傳階

€# **

中心

÷

4

Ž,

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報(U) 昭63-193980

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月14日

B 62 D 1/18

QE-6008

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

テレスコピック・ステアリング装置

到実 願 昭62-83304

29出 願 昭62(1987)5月30日

⑫考 案 者 木 下 里志 静岡県湖西市鷲津2028番地 富士機工株式会社鷲津工場内

の出 顋 人

富士 機工 株式 会社 東京都中央区日本橋本町 3 丁目 1 番13号

70代 理 人 弁理士 志賀 富士弥 外2名



€,

÷ŝ

 $\hat{\mathfrak{C}}_{N}$

63

49

鬯

明細費

1. 考案の名称

テレスコピック・ステアリング装置

2 実用新案登録請求の範囲

アッパージャケットにインナーチューブが同軸で軸方向移動可能に嵌合するとともに、該イントを軸中心で回転アッパーシャフトが軸中心で回転アッパーシャフトが軸で支持され、かつ、該アッパーシャを軸着するとともにステアリング装置において、前記のカージャケットの上端部内周面にリングインを映合固定するとともに、がポントの上端部外周面に弾性リング状況のナーシャフトの上端部外周面に弾性リング状況を映合固定はであることを特徴とするテレスコピック・ステアリング装置。特徴とするテレスコピック・ステアリング装置。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案はテレスコピック・ステアリング装置、 すなわち、ステアリングホイールを軸着したステ アリングシャフトが軸方向へ伸縮可能なステアリ

938

6



净

15.

 ${\bf j}_{2}$

13

Ė

1

豪

4

.

10

4

ングコラムに関する。

☆ 従来の技術

一般に、自動車のステアリング装置は、運転者 の最適ドライビングポジションを確保し易いよう に、ステアリングコラムのチルト及びテレスコ ピック構成が採用される。チルト構成は、コラム ジャケットの上端部が、車体に固定したクランプ にチルトヒンジを中心として回動可能な可動プラ ケットを介して支持され、これにより、ステアリ グホイールが上下方向へ回動できるようにした ものである。一方、テレスコピック構成は、コラ ムジャケット内でステアリングシャフトが一定の 範囲内で伸縮可能としたもので、ステアリング シャフトはスプラインを介し係合する筒軸と軸体 からなり、軸体の自由端にはステアリングホイー ルが軸着される。この軸体を筒軸から挿脱する操 作に手動式と電動式とがあり、手動式では両者を 固定するロック部が付設される。

上記チルト構成とテレスコピック構成とは、それぞれ単独で採用されることもあるが、多くは両



0

🚱 者が同時に採用される。

考案が解決しようとする問題点

しかしながら、テレスコピック・ステアリング 装置は、筒軸と軸体とが伸縮可能に軸方向で嵌合 するものであるから、軸体を筒軸から最大限に伸 び出させた後、また最大限に引き込ませる場合に は、アッパージャケットの上端部とインナーチュ ーブの上端部とが激突して異音を生ずることがあ り、テレスクビック・ステアリングシャフトの損 一傷を来す恐れがあるとともに、乗員が不快感を生 じる不都合がある。そこで、アッパージャケット の上端部とアッパーチューブの上端部にそれぞれ 非金属のストッパーを取り付けて、両者が激突す 響るのを緩衝することが行なわれている。しかしな がら、この種のストッパーは、合成樹脂などの塑 性変形可能な部材からなるので、破損しやすく、 したがって、ある程度の衝撃に耐えるためには、 ストッパー全体の構成が複雑で大形かつ重量大と なる傾向にあり、そのためコスト的にも効果とな らざるを得なかった。



7.

á

19 **6**8

蜂

4

4

本考案は上記事情に鑑みて、テレスコピック・ステアリング装置のテレスコ調整に際し、アッパージャケットとインナーシャフトとの各上端部が激突することなく緩衝され、異音を生ずることなく、かつ、簡単な構成にして小形で重量軽く、コスト的にも安価なテレスコピック・ステアリング装置を目的としてなされたものである。

「問題点を解決するための手段



 W_{j}

1.3

伤德

in

 \mathcal{L}_{i}

Ą

华

14.

Ġ.

Ų,

である。

作 用

本考案によれば、ステアリングシャフトを伸縮させ、また元の状態に最大限引き込ませるとき、アリビエーターがガイド部材に当接して衝撃が緩衝され、異音を生じることなく、かつ、装置の破損を来すことなく、スムーズなテレスコ調整を可能とする。

実施例

以下に本考案を図示の実施例に基づき説明する。 第1図から第5図は本考案の第1実施例を示し、 でいる。図示のように、コラムジャケットは、 一端に軸受2を嵌合固定するとともに陥れる。 のように、コラムジャケットは、 一端に軸受2を嵌合固定するとともに のように、コラムジャケットをの のように、コラムジャケットをの のように、コラムジャケットをの のように、コラムジャケットをの の の の に軸受6.7を固定したインナーチューブ8と の に軸受6.7を固定したインナーチューブ8と の いる。このコラムジャケット1には、 いる。 いるのコラムジャケットの回転自在か の いる。 いるのコラムジャフトの回転自



0

方向へ伸縮可能に挿入される。ステアリングシャ フト9は、一端に自在継手10を連結するととも に他端内周にセレーション11を刻設した筒軸1 2と、一端にセレーション11と係合するセレー ション 1 3 及び周溝 1 4 を刻設し、この周溝 1 4 にボール14aを挿入して筒軸12の他端に挿入 されたロアーシャフト15と、ロアーシャフト1 5 の 他 端 に ス プ ラ イ ン 部 1 6 を 介 し て 軸 方 向 移 動 可能に挿入された筒軸17及び筒軸17の自由 端に嵌合固定されたアッパーシャフト18とから なる。簡軸17及びアッパーシャフト18は一体 としてインナーチュープ8に同軸で挿入され、か つ、軸受6.7を介し軸中心で回転自在、かつ、 スプライン部16の範囲内で軸方向移動可能に挿 入されている。軸受7はスナップリング19とイ ンナーチューブ8の折返し部20により固定され、 これによりインナーチューブ8とアッパーシャフ ト18とは一体として軸方向へ移動できる。アッ パーシャフト18の自由端にはステアリングホイ ール(図示略)が軸着され、また、インナーチュ

- 6 --



ープ8の自由端外周にはリング21を介しアリビ エーター22が軸方向移動不能に嵌合して固定さ れている。そして、このアリビエーター22と衝 🤴 接するガイド部材 5 0 がアッパージャケット 5 の 上端部内周に嵌合固定されている。第6図および 第7図に示したように、アリビエーター22はイ ンナーチュープ8に形成された傾斜段部8aに嵌 合する環状のゴムまたはウレタンなどの弾性体か ○ らなり、内周面は傾斜してテーパー面22bを形 成し、かつ、外周面にはリング21を固定する周 ○ 溝 2 2 aが形成されている。一方、ガイド部材 5 0 は合成樹脂からなる断面カギ形のリングであり、 アッパージャケット5の上端部に穿設された透孔 5 aに摺動して嵌合の案内をするテーパー面を備 えた突起50a、およびアッパージャケット5の 上端部内周面に突設されたピン(図示略)と係合す 爲る軸方向のスリット 5 0 b. 5 0 b、並びにフラン ジ部50cに切欠部50dがそれぞれ形成されてい る。フランジ部 5 0 cの外径はアリビエーター 5 0の外径と略同一である。



篗

Ţ 23

4

7

慷

*

183

ě,

9

一一方、上記アッパージャケット5の上端部近 ₹傍には、外周面にブラケット23が固定されてい る。プラケット23は、アッパージャケット5を 嵌挿する2枚の鍔状部24と、この鍔状部24と 一体の潜形部25と、この潜形部25の内底面に 相対向して形成された一対のテーパー面26,2 🗝 とからなる。またブラケット23には前記テー パー面26,26と同じテーパー面27,27を有 して摺接する一対のコマ28,28a がコラムジャ ケット1の軸線と直交する方向で挿入され、この コマ28,28aの上端面はテーパー面27,27 と対向する湾曲面29,29を有し、その湾曲面 29,29はアッパージャケット5の切欠孔30 を貫通してインナーチューブ8に摺接している。 一対のコマ28,28aには右ネジと左ネジをそ れぞれ半部に刻設したネジ31が螺合し、このネ ジ31の一端にはレバー又はツマミの回動操作部 材32がナット33で固定されている。

なお、コラムジャケット1のインナーチューブ 8が回転するのを防止するため、第4図に示した



望うに、筒軸17のキーロック溝34に対面して インナーチュープ8に長孔34a を穿設するとと もにアッパージャケット5にスリット状穴34b を穿設し、このスリット状穴34bから長孔34 a に進入する突部 3 5 を有するE リング状の回り 止め部材36をアッパージャケット5に嵌着する。 37はコラムジャケット1を車体に揺動可能に支 持させる部材、すなわち、チルト機構の1つをな すデイスタンスプラケットで、該デイスタンスプ ラケット37はこれを貫通して配設される締め付 けボルト37aが、車体に固定されるマウンティ ングプラケット37bに挟持されてその縦方向に 穿設された長穴と係合し、締め付けボルト37a を学ルトレバー37cを回動して緊締・弛緩する ことにより、デイスタンスプラケット37をマウ ンテイングプラケット37bに対し所望の上下動 位置に固定できるようにしてある。したがって、 上記ステアリング装置は、いわゆる足元チルト式 のステアリング装置を構成するものである。

第8図から第15図は第2実施例を示している。

- 9 -

946



Ş

٧

*

D

図において前記第1実施例と同一部分には同一符 号を付してその重複する説明については省略する。 この第2実施例が前記第1実施例と異なる主たる |部分は、第12図に示した様に、スプライン部1 6にガタ止め用のばね部材38を介装するととも に、第8図及び第9図に示したように、ブラケッ ト23にインナーチューブ8の回り止め部材39 を設けたことである。ばね部材38は第13図に 示したように、波形に曲成加工した弾性線部40 とその一端をカギ形に曲げ、かつ、環部41を形 成してビス止め孔42を形成してなり、第12図 紀示した様に、アッパーシャフト18の尖条43 間に介在して筒軸17の凹溝44の一つを切欠い た満45に挿入される。筒軸17はアッパーシャ フト18の軸方向に摺動するが、ぱね部材38は 第8図に示したように、ビス46でアッパーシャ **忍ト18に固定されるので軸方向へ移動すること** はない。なお、第15図に示したように、ぱね部 材38は突条43の1つを切欠いてその突条43 の代わりとしてアッパーシャフト18に固定して

- 10 --



3

15

Ġ

16

ť

4

:

Ċ.

.

, å

もよい。つぎに、回り止め部材39は、ガイド23の一部を、アッパージャケット5の周壁に沿って軸方向へ突出させ、その突部47にネジ48を 半径方向へ螺入し、該ネジ48はインナーチューブ8に軸方向へ穿設した長孔49に嵌合している。

なお、第2実施例におけるアリビエーター22 は、第1実施例のそれにおけるリング21aにおけるリング21aによってインナーチュー22に 締付固定されている。この伊及び第2実施例なり、第1実施例及び第2実施例なり、第1実施例なり、第2にになり、第2にになり、第2によってものり、アリビエーター22をのものではない。

そこで、上記第1及び第2実施例の作用につい で説明すると、ステアリングシャフト9の伸縮調 整(テレスコ操作)をするには、第1図及び第8



0

図中仮想線図示のように、回動操作部材32を ロッド31を中心として回動してコマ28,28 a がテーパー面26,27に沿って互いに離れる ように摺動させ、これによりコマ28,28aが インナーチューブ8に圧接するのを解除する。コ マ28.28a がインナーチューブ8から離れる と、スプライン部16を介し筒軸17、アッパー シャフト18及びインナーチューブ8は一体とし て軸方向へ正逆移動可能な状態となる。そこで、 ステアリングホイールを運転者の手前に引き又は 押込んで所望の位置を定め、位置決めが終わると 回動操作部材32を前記回動とは逆の方向へ回動 する。したがって、コマ28,28a は互いに近 變してインナーチューブ 8 とそれぞれ圧接し、こ れによってインナーチューブ8はアッパージャ ケット5の内壁に強く押付けられて固定し、筒軸 17、アッパーシャフト18及びインナーチュー ブ8は軸方向へ移動しない。

上記テレスコ調整において、インナーチューブ 8を最大限でアッパージャケット5内に引き込ま



せたとき、アリビエーター22はガイド部材50に衝接するが、アリビエーター22は弾性体からなるので、衝撃を吸収することができ、破損や金属音を発生することがなく、スムーズに収縮できるのである。

第16図及び第17図は第3実施例を示す。こ の例は手元チルト式ステアリングコラムに本考案 を実施したもので、チルトヒンジ51を中心とし て車体に固定したブラケット(図示略)に軸支さ れる可動ブラケット52と、可動ブラケット52 に一端が固定されたアッパージャケット53と、 ア場パージャケット53の自由端に嵌合するイン ナーチュープ54と、一端にチルトヒンジ51と 同位で屈折かつ回転可能な自在継手55を連結し た筒軸56と、筒軸56とスプライン部57を介 して軸方向移動可能、かつ、軸中心で回転自在な ア窓パーシャフト58と、インナーチューブ54 の切欠部 5 4 a を貫通してアッパージャケット 5 3に摺接しその周方向で整列した一対のコマ28. 28aと、コマ28,28aを挟んでインナーチュ

-13-

950

**

 $t_{i,\mathbf{y}}$



华

24

ě

ø

ーブ5 4 に固定するブラケット 2 5 とからなる。なお、簡軸 5 6 は軸受 5 9を介してアッパージャケット 5 3 に、またアッパーシャフト 5 8 はこれにスナップリング 6 0 で抜止めされた軸受 6 1 を介しインナーチューブ 5 4 に、それぞれ回転自在に支持されている。コマ 2 8 , 2 8 a はそれぞれのテーパー面 2 7 , 2 7 がブラケット 2 5 のテープ 5 4 と接触する曲面 2 9 a , 2 9 a はインナーチューブ 5 4 と接触する曲面 2 9 a , 2 9 a はインナーチューブ 5 4 と接触する曲面 2 9 a , 2 9 a はインナータコーブ 5 4 の周面と摺接している。更に、コマタコーブ 5 4 の周面と摺接している。更に、コマタカーブ 5 4 の周面と摺接している。更に、ナッチューブ 5 4 の周面と摺接している。更に、ナッチューブ 5 4 の周面と摺接している。

この例において、アリビエーター22はインナーチューブ51の上端部に、また、ガイド部材5 0はアッパージャケット53の上端部内周面に、 それぞれ固定されている。

そこで上記第3実施例において、ステアリングシャフト9を伸縮調節するには、回動操作部材3 2を前後いずれかに回動してコマ28,28aを

951



を知いに離反させてインナーチューブ 5 4 との接触を解除する。すなわち、コマ 2 8 . 2 8 a が かった 2 6 . 2 6 に沿って互いに離れる方向の回転で動かされ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 3 1 の回転で動かされ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 3 1 の回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 4 プ 5 4 の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 5 4 の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 5 4 の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 5 4 の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 5 4 の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a が つ か 4 の 下 3 1 の 回転で動かるれ、コマ 2 8 . 2 8 a の 下 5 4 の 下 3 1 の 回転である。アッピーチューチューターをといるのできる。グライン・アットを対しているのできる。グライン・アットをといるのできる。グライン・アットをといるのできるに、衝撃等を生じさせない。

参考案の効果

0

以上説明した本考案によれば、アッパージャケットの上端部内周面にリング状のガイド部材を嵌合固定するとともに、前記インナーシャフトの上端部外周面に弾性リング状部材からなるアリビエーターを嵌合固定してなるテレスコピック・ステアリング装置としたので、インナーチューブをアッ



パージャケト内に最大限引き込ませた場合に、両者が激突して衝撃を受け、または、衝撃音を生じもしくは衝撃による損傷を生じないでスムーズなテレスコ調整ができ、更に、アリビエーターとガイド部材はきわめてコンパクトでにできるから安価である、等の効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

3.7

爣

4

Ø



÷ (,,

● 事


. 5

は半断面部分側面図、第17図は第16図F-F 断面図である。


1…コラムジャケット、4…ロアージャケット、5、53…アッパージャケット、8、54…インナーチューブ、9…ステアリングシャフト、16、57…スプライン部(伸縮部)、18、58…アッパーシャフト、21、21a…リング、22…アリビエーター、50…ガイド部材。

代理人 志 賀 富 士 弥如原文 外 2 名

955



図



0


図

無

公開来用

第 2083-193980


第 4 図



第 5 図

5

(4)




956


実開63-102089

代理人弁理士 志 賀 富 士 弥 外2名

第 6 図



第 7 図



ż

实開63-19398**9**

代理人弁理士 志 賀 富 士 弥 外2名

958

数 8 数

0

(3)

公開実用 昭和63-193980

***** ****


第 9


.

学


鵨

第 10 図





第 11 図




959 実開(3-193980


代理人弁理士 志 賀 富 士 弥 外2名

第 12 図

e e




第 13 図




960 実開63-1939**30** 代理人弁理士 志賀富士弥外2名

第 14 図



0


第 15 図



961

実施3003930

代理人弁理士 志賀富士弥 外21



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.